

HIGH PERFORMANCE ELECTRIC MOTORS


NIPPY 29 SILVER

STŘÍDAVÉ MODELÁŘSKÉ MOTORY
BRUSHLESS & SENSORLESS
MOTORS

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUCTION MANUAL



Roman Überall, Partyzánu 1818, 688 01 Uh. Brod
Tel.: 572 633 971 · mobil 605 757 738
mail: überall.model@seznam.cz
mail: überall.model@quick.cz
www.überallmodel.cz



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro motor řady Nippy Silver. Motory této řady jsou vyvinuty a určeny pro poohon modelů letadel. Jsou vyrábeny moderními technologiemi z kvalitních materiálů a mají velmi dlouhou životnost. Jsou osazeny neodymovými magnety a kvalitními kuličkovými ložisky. Jejich charakteristickým znakem je otocný vnější pláště a vysoký trvající moment. To umožňuje přímý pohon vrtulek o velkém průměru. Pro použití s převodovkou nebo pro pohon dmychadel nejsou vhodné. Při jejich použití se vždy řídte tímto návodom.

SYSTÉM ZNAČENÍ MOTORŮ NIPPY SILVER

Například: N29S 7A172

N.....Nippy - motory s otocným pláštěm
29.....průměr motoru
S.....Silver - rotor soustružen CNC technologií z tyče povrchová úprava rotoru - nikl
7A.....maximální trvalý proud
172.....toto číslo x 10 = otáčky/V

SPECIFIKACE MOTORŮ NIPPY SILVER

- třífázový synchronní střídavý elektromotor
- provedení s otocným vnějším pláštěm - rotorem
- motor vhodný pro přímý náhon vrtulek
- motor nevhodný pro použití převodovky a pohon dmychadel
- rotor soustružen CNC technologií z duralové tyče
- rotor povrchově upraven niklováním
- kalená ocelová hřídel o průměru 3 mm
- hřídel rotoru uložena ve dvou kuličkových ložiscích
- magnety na bázi FeNdB - neodynam
- vinutí statoru impregnované vysokoteplotní pryskyřicí

MONTÁŽ MOTORU

Připevněte lože na motorovou přepážku pomocí tří vrtů Pan Head. Motor zasuňte do lože a zajistěte v loži dotažením „imbus“ červíkem. Motorová přepážka musí být dostatečně tuhá. POZOR! U motoru NIPPY se otáčí vnější pláště. Je nezbytně nutné zabránit dotyk rotujícího pláště s jakoukoliv částí modelu. Doporučujeme oddělit motorový prostor od ubývajícího prostoru modelu vhodnou přepážkou. Změnu smyslu otáčení dosahujete výměnou dvou libovolných vývodů mezi motorem a regulátorem. Silové kabely mezi motorem a regulátorem musí být co nekratší pro zajištění dobré účinnosti pohunu.

CHLAZENÍ

Při instalaci motoru dbejte na jeho dostatečné chlazení! Je nutné, aby vzduh okolo motoru proudil. Zajistěte tedy恒温 vstupní výstupní otvory pro chladicí vzduh. Nestáčí pouze vzduh přívadět, je nutné zajistit i odvod ohřátého vzdachu ven. Výstupní otvory by měly mít plochu 1,5 + 2 x větší, než vstupní.

MONTÁŽ VRTULE

Vrtule je možno namontovat dvěma způsoby. Bud pomocí přiloženého gumičkového unašeče, nebo pomocí jiného unašeče určeného pro hřídel o průměru 3 mm. Přiložený gumičkový unašeč je určen pro vrtule APC SF, GWS a vrtule Ikarus. V případě jeho použití pravidelně kontrolujte stav gumového O-kroužku držícího vrtuli na unašeči. Pokud je kroužek již volný, nebo se na něm objeví praskliny, okamžitě jej vyměňte.

ÚDRŽBA

Zvláštní údržba není nutná, pouze motor udržujte v čistotě a suchu. Ložiska není třeba mazat, jsou opatřena tukovou náplní od výrobce. Ložiska na kovové předměty a kovový prach, neodymové magnety v motoru je přitáhnou z velké vzdálenosti. Cizí předměty vnikně do motoru ho mohou po roztočení poškodit nebo zničit. V letovém provozu chráťte motor před vlhkostí a nečistotami. Dojde-li při havárii ke znečištění motoru zeminou nebo pískem, je vhodné zaslat motor výrobci ke kontrole a vyčištění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NIKDY SE NEDOTYKEJTE BĚŽLICHO MOTORU! TOČÍCI SE ROTOR MŮŽE ZPUŠOBIT ZRANĚNÍ! Pravidelně kontrolujte zajištění motoru „imbus“ červíkem“ v motorovém loži. Používejte pouze nepoškozené a vyvážené vrtule! Vrtule, která se chodu motoru přide do kontaktu se zemí či jinou překázkou, raději vyměňte. Je pravděpodobné, že bude poškozena. Zajistěte, abyste se Vy, ani nikdo jiný, nezdržoval v rovině točící se vrtule. Dejte pozor na správné upevnění vrtule na unašeč a na dostatečné utažení unašeče na hřídel motoru. V případě použití gumičkového unašeče pravidelně kontrolujte stav gumového O-kroužku držícího vrtule na unašeči. Pokud je kroužek již volný, nebo se na něm objeví praskliny, okamžitě jej vyměňte! Regulátor zapojte vždy dle pokynů výrobce. Po připojení pohonného akumulátoru budte opatrní, může dojít ke spuštění motoru (např. rušením). Pokud je při nehdě poškozena kalená hřídel, zaslete motor výrobci. Ohnutou hřídel nikdy nerovnejte, při dalším provozu by mohlo dojít k její destrukci! Nevystavujte motor působení vlhkosti, nebo jinak agresivního prostředí. Motor používejte pouze k účelům k nimž je vyvinut a zkonztruován.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Motor používejte vždy v souladu s tímto návodem. Použití v rozporu s výše uvedeným je na vlastní riziko uživatele. Na poškození vzniklé nesprávným použitím se nevztahuje záruční podmínky. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným provozem motoru. Výrobce nepřebírá žádoun odpovědnost za škody, které byly způsobeny nedoborným provozem motoru. Nepřebíráme v zásadě odpovědnost za všechny druhy škod, které vzniknou provozem našich výrobků, neboť nemůžeme zajistit správnou montáž a zacházení s těmito výrobky. Výrobce si vyhrazuje právo na veškeré změny, které slouží k vylepšení daného výrobku.

ZÁRUČNÍ LIST

Tento motor byl před prodejem zkontrolován a vyzkoušen. Záruka na něj poskytuje 12 měsíců od dne prodeje. Záruka se vztahuje na závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným provozem motoru. V případě závady reklamujte výrobek s vyplněným a polvrčeným záručním listem a prodejním dokladem. Reklamaci uplatňujte u prodejce, nebo po výjimečně dohodě s prodejcem přmo u výrobce. K reklamaci připojte popis závady a situace, jak k závadě došlo. Záruční opravy provádí jediné výrobce. Náklady spojené s dopravou výrobku do servisu nese zákazník. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s tímto výrobkem, včetně případné opravy, vyúčtovány zákazníkovi.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká pokud:

- se liší údaje na záručním listu a prodejním dokladu
- k závadě došlo běžným opotřebením
- k závadě došlo neoprávněným zásahem (např. rozebráním)
- k závadě došlo mechanickým poškozením (např. havárií modelu, neopatrnou manipulací,...)
- k závadě došlo neprávnou instalaci (např. nedostatečné chlazení, kontakt rotujícího pláště s částmi modelu,...)
- k závadě došlo stykem s vodou, chemickými látkami (např. čisticí prostředky, rozpouštědla, barvy,...) nebo znečištěním
- byl výrobek použit v rozporu s návodom (např. překročení maximálního proudu, překročení doporučeného napětí,...)

Dear customer,

thank you for choosing a motor from the Nippy Silver range. The range of these motors is designed for propulsion of plane models. Motors are manufactured using advanced technology from the highest quality materials, which ensure long service life. Motors are shouldered with neodymium magnets and the ball bearings of high quality. Its characteristic is the rotating drum and high torque, which enables direct drive of large diameter propellers. These motors are not suitable for use in combination with gearboxes or ducted fans. We recommend you to study this instruction.

SYSTEM OF NIPPY SILVER MOTOR MARKING

Example: N29S 7A172
N.....Nippy motors with rotating drum
29.....Motor diameter
S.....Silver - rotor turned from bar stock on CNC machine
7A.....rotor coating - nickel
172.....Maximum sustained current
172.....toto číslo x 10 = RPM/V

SPECIFICATION OF NIPPY SILVER MOTOR

- three-phase AC synchro motor
- with rotating drum rotor
- suitable for direct drive of propeller
- not suitable for use in combination with gearboxes or ducted fans
- rotor turned from dural bar stock on CNC machine
- rotor nickel coating
- 3mm hardened steel shaft
- two ball bearing for rotor shaft
- 3mm hardened steel shaft
- not suitable for use in combination with gearboxes or ducted fans
- rotor turned from dural bar stock on CNC machine
- rotor nickel coating
- 3mm hardened steel shaft
- two ball bearing for rotor shaft
- FeNdB magnets neodynam
- stator winding impregnated high-temperature epoxy resin

MOTOR INSTALLATION

Fix the attached motor mount into front plate with 3 screw Pan Head. Insert the motor into motor mount and safe it by tighten setscrew. The firewall must be rigid. ATTENTION! Nippy motors have rotating outside housing. It is important to prevent outside housing from touching any part of model! We recommend separating the motor area from the rest of model by suitable firewall. You can change the direction of rotation by changing any two of the wires from the controller to the motor. The cables from controller to motor must be the shortest to ensure good motor efficiency.

COOLING

Make sure you provide proper cooling while installing the motor. It is necessary for air to circulate around the motor. Ensure not only inlet, but also outlet holes for cooling air on your model. It is necessary to ensure heating air outlet. The area of outlet holes should be 1,5+2 times larger than inlet area.

PROPELLER INSTALLATION

The propeller can be mounted in two ways, either through added prop-saver or by other prop adapter for 3 mm shaft. Added prop-saver is for APC SF, GWS and Ikarus propellers. When the prop-saver is used you must regularly check the rubber O-ring for prop attachment. If is the O-ring bigger or there are cracks it is necessary to replace it promptly.

CARE AND MAINTENANCE

The motor does not need any special maintenance. Just keep it clean and dry. There is no need to grease bearing, motors have been greased by manufacturer. Avoid metal dust and other metal objects. Neodym magnets can draw them from long distance. Foreign objects in motor can damage or destroy the motor. Avoid running motor under dusty or wet conditions. In case of accident, if there is some dirt in your motor, it is better to send the motor to manufacturer for checking and cleaning.

SAFETY NOTES

Never touch the running motor! Rotating motor can cause you harm! Attach motor securely with allen head screw to motor base. Use only undamaged and balanced propellers. If propeller comes to contact with ground or other obstacle while running you should change it. It is very probable that it has been damaged. Make sure that nobody is standing in the plane of rotating propeller. Make sure that propeller is securely tightened with wrench. If the prop-saver is used you must regularly check the rubber O-ring for prop attachment. If is the O-ring bigger or there are scratches it is necessary to replace it promptly! Always install brushless controller according to manufacturers instructions. Be very careful while connecting drive batteries. It is possible for the motor to start by itself e.g. due to radio interference. If the hardened steel shaft is damaged during accident, send the motor to manufacturer. Never try to straighten a bent shaft, the motor may come apart with further use! Don't expose the motor to moisture or otherwise aggressive environment. Use motor for its designed purpose.

OTHER ARRANGEMENTS

Always use the motor according to this instruction manual. Use beyond the recommended specifications is at your own risk. If the motor is damaged by misuse it will not be covered by warranty. Furthermore, warrantee does not cover any damage by misuse of motor. The manufacturer does not bear liability for damage due to unprofessional motor running. Since we, as the manufacturer, have no control over the installation and use of this motor no representations are expressed or implied as to performance or safety of your completed model. Manufacturer reserves the right to make improvements without notice.

WARRANTEE

This motor has been tested prior to sale. Manufacturer warranties the product to be free from defects in material or workmanship for a period of 24 months from the time of original purchase. Warranty applies to defects that occurred during the warranty and that were caused by the manufacture or the defects of used materials. The warrantee does not cover defects, which are caused by misuse of the motor. The warrantee will only be granted when the original invoice or sales receipt is presented with defective product. Return the motor to the place of purchase or after consultation with the seller, directly to the manufacturer (you need to send a list with description of the defect and a description of the situation which caused the defect). Only the manufacturer provides a warranty. Customer is responsible for transport cost when sending motor to the manufacturer. In case of repair or replacement outside of the warrantee, including repairs attempted by unqualified persons, customer will be responsible for all costs.



The warrantee will be void if:

- data on the warrantee list is different from data on receipt of purchase
- the defect was caused due to normal wear
- the defect was caused by exceeding rated current
- the defect was caused by improper use (e.g. crash of the model, improper manipulation etc.)
- the defect was caused by unauthorized action (e.g. taking the motor apart)
- the defect was caused by improper installation (e.g. poor cooling, contact of rotating housing and model walls etc.)
- the defect was caused by contact with water, chemicals (e.g. cleaning products, paints etc.) or dirt in motor
- the motor was used in variance with this manual (e.g. overloading)

Motor :

Datum prodeje: / Date of purchase:

Razítko a podpis prodejce : / Stamp, signature :



N29S - 7A172

Cat. No. 20030001

Motor je vhodný pro 3D akrobaty o hmotnosti max. 180g, akrobaty s max. hmotností 270g, cvičné modely, polomakety, apod. o hmotnosti max. 420g a větroně o hmotnosti do 550g.

The motor is suitable for 3D airplanes up to 180g in weight, aerobatic models up to 270g in weight, trainers, semi-scale models etc up to 420g in weight and sailplanes up to 550g in weight.

Počet článků No. of cells	Doporučené vrtule Recommended prop.
2s Li-Poly	GWS 8 x 4 GWS 8 x 4,3 APC 8 x 3,8 SF
3s Li-Poly	GWS 6 x 3 GWS 7 x 3,5 APC 7 x 4

Rozměry Dimensions	Ø 29,1 x 36 mm
Průměr hřídele Shaft diameter	3 mm
Hmotnost bez vodičů Weight without cables	19 g
Hmotnost včetně vodičů Weight with cables	20 g
Počet článků No. of cells	Li-Poly 2 + 3 NiCd,NiMH 6 + 8
Maximální trvalý proud Maximum sustained current	7 A
Maximální účinnost Maximum efficiency	76%
Proud při účinnosti > 66% Current for efficiency > 66%	4 + 6 A
Proud bez zatížení/7,4V No load current / 7,4V	0,43 A
Otáčky / V No load rpm/V	1.720

N29S - 8A245

Cat. No. 20030002

Motor je vhodný pro 3D akrobaty o hmotnosti max. 160g, akrobaty s max. hmotností 250g, cvičné modely, polomakety, apod. o hmotnosti max. 400g a větroně o hmotnosti do 500g.

The motor is suitable for 3D airplanes up to 160g in weight, aerobatic models up to 250g in weight, trainers, semi-scale models etc up to 400g in weight and sailplanes up to 500g in weight.

Počet článků No. of cells	Doporučené vrtule Recommended prop.
1s Li-Poly	GWS 8 x 4 GWS 8 x 4,3 GWS 9 x 5 APC 9 x 4,7 SF
2s Li-Poly	GWS 5 x 3 GWS 6 x 3 GWS 7 x 3,5

Rozměry Dimensions	Ø 29,1 x 36 mm
Průměr hřídele Shaft diameter	3 mm
Hmotnost bez vodičů Weight without cables	19 g
Hmotnost včetně vodičů Weight with cables	20 g
Počet článků No. of cells	Li-Poly 1 + 2
Maximální trvalý proud Maximum sustained current	8 A
Maximální účinnost Maximum efficiency	74%
Proud při účinnosti > 64% Current for efficiency > 64%	5,5 + 8 A
Proud bez zatížení/3,6V No load current / 3,6V	0,65 A
Otáčky / V No load rpm/V	2.450

N29S - 8A130

Cat. No. 20030003

Motor je vhodný pro 3D akrobaty o hmotnosti max. 300g, akrobaty s max. hmotností 450g, cvičné modely, polomakety, apod. o hmotnosti max. 650g a větroně o hmotnosti do 850g.

The motor is suitable for 3D airplanes up to 300g in weight, aerobatic models up to 450g in weight, trainers, semi-scale models etc up to 650g in weight and sailplanes up to 850g in weight.

Počet článků No. of cells	Doporučené vrtule Recommended prop.
2s Li-Poly	GWS 8 x 4,3 GWS 9 x 5 APC 9 x 4,7 SF
3s Li-Poly	GWS 7 x 3,5 GWS 8 x 4 APC 7 x 5 E

Rozměry Dimensions	Ø 29,1 x 36 mm
Průměr hřídele Shaft diameter	3 mm
Hmotnost bez vodičů Weight without cables	27 g
Hmotnost včetně vodičů Weight with cables	28 g
Počet článků No. of cells	Li-Poly 2 + 3 NiCd,NiMH 6 + 8
Maximální trvalý proud Maximum sustained current	8 A
Maximální účinnost Maximum efficiency	77%
Proud při účinnosti > 69% Current for efficiency > 69%	4 + 8 A
Proud bez zatížení/7,4V No load current / 7,4V	0,56 A
Otáčky / V No load rpm/V	1.300

Přípravujeme
Now is preparing

Přípravujeme
Now is preparing

Přípravujeme
Now is preparing